

PLASTIC CEMENT PC4 alkalmazása E40/ER42 térhálósítóval

Alkalmazási területek:

Kétkomponensű ragasztó PVC és PVC hevederek végtelenítéséhez, továbbá lágy PVC-ből és poliurethánból készült termékek ragasztásához.

Feldolgozás:

Előkészületek:

- Környezeti és anyaghőmérséklet +10 °C +45 °C.
- Közvetlen napsugárzás és a harmatpont elérése (páralecsapódás) kerülendő.
- Ragasztandó felületek: szárazak, vegyszer-, zsír- és olajmentesek legyenek.
- PVC és poliuretán felületeket pl. drótkoronggal, vékony PVC termékeket csiszolópapírral alaposan felhorzsolni (fényes felületek ne maradjanak).
- Szöveten a PVC maradékot szintén horzsolni. Szövetet óvatosan horzsolni.
- Horzsalékot szárazon eltávolítani.

Ragasztó bekeverés:

A szükséges mennyiségű Plastic Cement PC4-et 3,6 tf% (4,5 t%) E40 térhálósítóval összekeverni, amíg homogén keverék keletkezik. A keveréket 2 órán belül fel kell használni.

Felületek kenése:

A ragasztandó felületeket 2x egyenletesen, vékonyan bekenni (durvaszövésű szövet esetén 3x kell kenni). Az első kenésnek teljesen meg kell száradnia (1 óra), a másodikat addig kell száradni hagyni, amíg az még enyhén ragad (ujj hátoldallal vizsgálni). Túlszáradás esetén újbóli kenés szükséges.

Összeragasztás:

A ragasztandó felületeket légzárvány mentesen összeilleszteni, erősen összegörgőzni vagy összenyomni. A ragasztási helyet lehetőleg nyomás alatt, kb. 20 C fokos hőmérsékleten kötni hagyni.

Biztonsági intézkedések:

A dobozon levő előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Figyelem!

A közölt adatok a gyakorlathoz közeli kísérleteken alapulnak. A különféle anyagok és az általunk nem befolyásolható munkakörülmények miatt minden esetben saját kísérletek elvégzését javasoljuk. Az előírástól eltérő felhasználásért felelősséget nem vállalunk.